

№	Адрес объекта электросетевого оборудования	Наименование объекта электросетевого оборудования	Дата начала ремонтных работ	Дата завершения ремонтных работ	Статус выполненных работ	Примечание
1	г. Москва, Волоколамское шоссе, вл.63	КЛ 20кВ направлением РП 70078 - РП 77003	01.09.2022	07.09.2022	Нормальная схема восстановлена	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
2	г. Москва, Электрозаводская, д.27 (БЦ "Лефортово")	КЛ 10кВ направлением РП 17181 - РП 25441	03.09.2022	12.09.2022	Нормальная схема восстановлена	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
3	г. Москва, Волоколамское шоссе, вл.63	КЛ 20кВ направлением РП 70078 - РП 77003	22.09.2022	23.09.2022	Нормальная схема восстановлена	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
4	г. Москва, ТПУ "Нижегородская"	КЛ 20кВ направлением РП 70092 - РП 77002	28.09.2022	28.09.2022	Нормальная схема восстановлена	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
5	г. Москва, наб. Садовническая, д. 75	КЛ 10 кВ направлением ТЭЦ-8 - РТП 21084	29.09.2022		Выполняется поиск повреждения	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей