

№	Адрес объекта электросетевого оборудования	Наименование объекта электросетевого оборудования	Дата начала ремонтных работ	Дата завершения ремонтных работ	Статус выполненных работ	Примечание
1	МО, г.о. Домодедово, Большое Домодедово	КЛ 10кВ направлением ПС Бор (266), ф.41 - РП-48	06.09.2022	09.09.2022	Нормальная схема восстановлена	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
2	МО, г. Раменское	КЛ 10 кВ направлением РТП-3 - ТП-13	20.09.2022	26.09.2022	Нормальная схема восстановлена	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей