

№	Адрес объекта электросетевого оборудования	Наименование объекта электросетевого оборудования	Дата начала ремонтных работ	Дата завершения ремонтных работ	Статус выполненных работ	Примечание
1	г. Москва, пос. Марушкинское, дер. Б. Свинорье	КЛ 10кВ направлением РП-15 - РП-13	10.11.2022	15.11.2022	Нормальная схема восстановлена	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей