

№	Адрес объекта электросетевого оборудования	Наименование объекта электросетевого оборудования	Дата начала ремонтных работ	Дата завершения ремонтных работ	Статус выполненных работ	Примечание
1	МО, г. Раменское	КЛ 10кВ направлением ТП-13 - ТП-14, ф.125	21.11.2022	23.11.2022	Нормальная схема восстановлена	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей