

№	Адрес объекта электросетевого оборудования	Наименование объекта электросетевого оборудования	Дата начала ремонтных работ	Дата завершения ремонтных работ	Статус выполненных работ	Примечание
1	МО, г. Раменское	КЛ 10кВ направлением РТП-3 - ТП-13, ф.110	08.01.2023	11.01.2023	Нормальная схема восстановлена	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
2	МО, г.о. Домодедово, Большое Домодедово	КЛ 10кВ направлением РТП-48 - РП ВЗУ	16.01.2023	20.01.2023	Нормальная схема восстановлена	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
3	МО, г. Раменское	КЛ 10кВ направлением ПС Донино (366) - ТП-27, ф.115	18.01.2023	21.01.2023	Нормальная схема восстановлена	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
4	МО, г. Раменское	КЛ 10кВ направлением ТП-13 - ТП-14, ф.115	20.01.2023	21.01.2023	Нормальная схема восстановлена	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
5	МО, г. Раменское	КЛ 10кВ направлением РТП-2 - ТП-25, ф.130	27.01.2023	31.01.2023	Выполняется восстановление нормальной схемы	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей