

| № | Адрес объекта электросетевого оборудования | Наименование объекта электросетевого оборудования | Дата начала ремонтных работ | Дата завершения ремонтных работ | Статус выполненных работ | Примечание |
|---|--|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | МО, г. Раменское | КЛ 10кВ направлением ПС Донино (366) - РТП-3, ф.110 | 08.02.2023 | 09.02.2023 | Нормальная схема восстановлена | Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей |
| 2 | МО, городской округ Химки | КЛ 10кВ направлением ЦРП-104 - ТП-5, луч А | 10.02.2023 | 11.02.2023 | Нормальная схема восстановлена | Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей |
| 3 | МО, г. Раменское | КЛ 10кВ направлением ПС Донино (366) - ТП-27, ф.115 | 15.02.2023 | 15.02.2023 | Нормальная схема восстановлена | Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей |
| 4 | МО, г. Раменское | КЛ 10 кВ ТП 14- ТП 24 | 18.02.2023 | 20.02.2023 | Нормальная схема восстановлена | Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей |
| 5 | МО, г. Раменское | КЛ-10кВ Ф.110 РТП-3 - ТП-13 | 20.02.2023 | 21.02.2023 | Нормальная схема восстановлена | Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей |