

№	Адрес объекта электросетевого оборудования	Наименование объекта электросетевого оборудования	Дата начала ремонтных работ	Дата завершения ремонтных работ	Статус выполненных работ	Примечание
1	г. Москва, мкр. Эдальго	КЛ 10кВ направлением ЦРП-2, с.1 - ТП-21, л.А	17.03.2024	21.03.2024	Выполнен ремонт КЛ	
2	г. Москва, пос. Марушкинское, дер. Б. Свинорье	КЛ 10кВ направлением РП-13, с.4 - РП 78001, с.2	18.03.2024	22.03.2024	Выполнен ремонт КЛ	
3	г. Москва, пос. Марушкинское, дер. Б. Свинорье	КЛ 10кВ направлением РП-13, с.1 - ТП-1, с.2	18.03.2024	22.03.2024	Выполнен ремонт КЛ	
4	г. Москва, пос. Марушкинское, дер. Б. Свинорье	КЛ 10кВ направлением РП-13 - РП-15, ф.404	27.03.2024	27.03.2024	Повреждение в сети вышестоящей сетевой организации	
5	г. Москва, пос. Марушкинское, дер. Б. Свинорье	КЛ 10кВ направлением РП-13 - ТП-1, с.2	29.03.2024	02.04.2024	Выполнен ремонт КЛ	