

№	Адрес объекта электросетевого оборудования	Наименование объекта электросетевого оборудования	Дата начала ремонтных работ	Дата завершения ремонтных работ	Статус выполненных работ	Примечание
1	МО, г. Раменское	КЛ 10кВ направлением ПС Донино (366) - ТП-27	07.03.2024	12.03.2024	Выполнен ремонт КЛ	
2	МО, г. Раменское	КЛ 10кВ направлением ТП-19 - ТП-20, ф.125	15.03.2024	22.03.2024	Выполнен ремонт КЛ	
3	МО, г. Раменское	КЛ 10кВ направлением ТП-14 - ТП-22, ф.110	28.03.2024	28.03.2024	Выполнен ремонт КЛ	
4	МО, г. Раменское	КЛ 10кВ направлением РП 78003 - ТП-22	28.03.2024	28.03.2024	Выполнен ремонт КЛ	
5	МО, г. Раменское	КЛ 10кВ направлением ПС Донино (366) - ТП-27, ф.115	31.03.2024	02.04.2024	Выполнен ремонт КЛ	
6	МО, г. Домодедово	РТП 1973, с. 2	31.03.2024		Повреждение в сети вышестоящей сетевой организации	